


380V C+D	440/460V C+E
400V B+D	480V B+E
415V A+D	500V A+E



Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte, auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Achtung: Bei Versorgungsspannungsausfall sind alle Relais inaktiv.
Attention: All Relais are inaktiv, if powersupply fails.
Anschlußplan für beliebige Zwischenstellung des Antriebes gezeichnet.
Wiring diagrams showing any intermediate position of the actuator.

DREHMO Stellantriebe / Actuators

Projekt: Project:	EDV-Nr. 237088
DREHMO	Blatt 1
Anschlußplan Wiring Diagram	Bl.
MC002-XX00-AAAA-AAA	

Nr.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.d.	Ers.f.	ACAD:

